

Инструкция по применению малярной ленты HOWARD

Общие сведения

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЕМ!

Данная инструкция написана, для общего понимания некоторых проблем, возникающих в процессе работы с клейкими лентами. Мы надеемся, что она поможет избежать ошибок при работе с нашими лентами. В ней отражены общие подходы и нюансы.

Малярная лента предназначена для временной защиты поверхностей при окрашивании, штукатурных работах и других отделочных операциях. Правильное использование обеспечивает более чёткие линии, отсутствие подтёков и повреждений основы. **Для лучшего результата обратитесь к малярам профессионалам. ВАЖНО!**

Одна и та же малярная лента на разных поверхностях, может дать различный результат! Поверхность стекла, поверхность, покрашенная валиком, поверхность покрашенная безвоздушным способом, покажет разную липкость и адгезию, а следовательно, и разный конечный результат. Воздействие Ультрафиолетовых лучей и их интенсивность в разных регионах, так же может повлиять на конечный результат! Разные партии малярных лент могут отличаться, поэтому тестируйте каждую новую партию ленты. Краски разных производителей с типовыми малярными лентами могут показать различный результат.

Подготовка поверхности

1. **Очистка** — удалите пыль, грязь, жирные пятна.
2. **Высушивание** — поверхность должна быть сухой.
3. **Проверка адгезии** — приклейте небольшой отрезок ленты на тестовый участок, затем аккуратно отклейте. Если остаются следы клея или повреждения, используйте ленту с пониженной адгезией.



Технология наклеивания

Шаг 1: Отрезка

- Используйте острый нож или диспенсер.
- Избегайте растяжения ленты при отрыве.

Шаг 2: Наклеивание

Действие	Описание
Плавное наклеивание	Ведите ленту без рывков, слегка прижимая пальцами.
Разглаживание	Пройдитесь по всей длине сухой тканью или шпателем для устранения пузырей.
Краевая фиксация	Особое внимание уделите краям — они должны быть плотно прижаты.

Шаг 3: Время использования

- Не оставляйте ленту на поверхности более **14–21 дня** (зависит от производителя).
- При длительном контакте возможны трудности с удалением и остатки клея.



Критические ограничения

1. Температурный режим:

- Работы проводите при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$.
- Не используйте на нагретых поверхностях (батареи, освещённые солнцем стены).

2. Тип поверхности:

- Не применяйте на свежей штукатурке, невысохшей краске, рыхлых или меловых основаниях.
- Для деликатных обоев, штукатурки и свежеекрашенных поверхностей используйте **малярную ленту с пониженной адгезией**.

3. Время удаления:

- Снимайте ленту **до полного высыхания краски** (обычно через 1–2 часа после нанесения).
- Если краска высохла полностью, предварительно прогрейте ленту феном на низкой температуре.

Удаление ленты

1. Отклейте под углом 45°–60° к поверхности.
2. Тяните медленно, без рывков.
3. При остатках клея используйте специализированный очиститель или изопропиловый спирт.

Гарантийные условия

Производитель гарантирует качество ленты только при:

- Соблюдении условий хранения (сухое помещение, +10°C...+25°C).
- Использовании в соответствии с настоящей инструкцией.
- Отсутствии механических повреждений упаковки.

Примечание: Производитель не несёт ответственности за повреждения поверхности, вызванные:

- Несоблюдением технологии наклеивания/удаления.
- Использованием на непредназначенных поверхностях.
- Превышением максимального времени контакта.

- Если предварительно лента была выбрана, но не протестирована на данной краске и поверхности
- Не проконсультировались с производителем краски по выбору ленты к этому виду краски

Если возникли проблемы

Контакты для претензий

При обнаружении брака (расслоение, неравномерная пропитка, слабая адгезия) сохраните:

1. **Оригинальную упаковку** с маркировкой.
2. **Чек** о покупке.
3. **Фото/видео** дефекта и повреждённой поверхности.
4. **Не применять ленту при явных дефектах или сильно загрязненном виде.**

Обращайтесь по контактам, указанным на упаковке через сайт компании www.hwrd.ru

Поверхность чистая, сухая

Поверхность проблемная

Температура +5...+35°C

Температура вне диапазона

Начало работы с малярной лентой

Подготовка поверхности

Наклеивание с разглаживанием

Использовать ленту

с пониженной адгезией

Условия эксплуатации

Снять через 1–2 часа

после окрашивания

Риск плохого отклеивания

Аккуратное удаление под углом 45°–60°

Поверхность без повреждений

Возможны проблемы

с удалением

ВАЖНО!!!

Не употреблять в пищу упаковку и данную ленту!

Не давать домашним животным!

Не давать играть детям!

После использования утилизировать как строительный мусор.

Важно: Данная инструкция составлена на основе общепринятых стандартов. Всегда учитывайте рекомендации конкретного производителя, указанные на упаковке.

Вся вышеупомянутая техническая информация и данные предоставлены на основе нашего практического опыта и являются усредненными значениями. Они не предназначены для использования в качестве спецификации. Поэтому HOWARD не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для использования вами для конкретной цели. Пользователь сам несет ответственность за определение пригодности продукции HOWARD для конкретной цели и ее соответствия способу применения. В случае возникновения каких-либо сомнений, вы всегда можете проконсультироваться у консультантов перед приобретением продукции.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

правила покраски:

- наносите краску аккуратно, без давления на ленту;
- избегайте избытка краски у края ленты (чтобы не было подтёков);
- используйте кисть или валик подходящего размера.

Дождитесь высыхания краски время ожидания перед снятием ленты:

- **водоэмульсионная краска** — 1–2 часа (пока чуть влажная);
- **масляная краска** — около 24 часов;
- учитывайте температуру и влажность помещения.

Снимите ленту правильно как снимать ленту:

1. Держите угол снятия $\sim 45^\circ$ к поверхности.
2. Снимайте плавно, без рывков.
3. При трудностях аккуратно подденьте край ленты ножом.
4. Не тяните вертикально — это может повредить покрытие.

Храните остатки правильно хранение оставшейся ленты:

- в оригинальной упаковке или пластиковом пакете;
- в сухом, прохладном месте (без прямого солнца);
- горизонтально (чтобы не деформировалась).

Важные предупреждения Не оставляйте ленту дольше рекомендованного времени — клей затвердеет, будут повреждения.

 **Для деликатных поверхностей используйте ленту с мягкой адгезией**

 **Оптимальная температура работы:** +10...+25 °С, нормальная влажность.

Готово!  Следуйте этой инструкции — и результат вас порадует

HOWARD благодарит ВАС за использование наших малярных лент.

WWW.HWRD.RU